

# DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER FÖR TÄTSKIKT

## Tillsyns- och underhållsåtgärder

Kontroll och rengöring av takytor bör ske minst två gånger per år och lämpligen utföras vår och höst.

Rengöring av rännदार and brunnar är av stor vikt för att taktäckningens livslängd och säkerhet mot läckage.

Detaljer som extra noga bör kontrolleras och underhållas är:

- Anslutningar till takbrunnar
- Uppdragningar
- Hörn
- Genomföringar – stosar
- Anslutningar till plåtdetaljer

Mindre skador såsom sprickor och dåliga skarvförband kan ofta åtgärdas enbart med rengöring och uppvärmning med hjälp av varmluft.

Åtgärder till följd av större skador, eller i samband med installationer på taket bör ske i samarbete med en erfaren fackman.

Vid reparation skall material som är angivna i ansvarsutfästelsen användas. Användning av tätningsmassor vid reparation bör undvikas då denna lösning ej anses ge långsiktig säkerhet.

Om, till följd av sättningar, belastningar eller deformationer, vattenavledningen från takytorna försämras så att kvarstående vattensamlingar med större djup än 30 mm förekommer, bör åtgärder i form av falluppbyggnader eller installation av nya takbrunnar vidtas. Åtgärder bör göras i samråd med fackman.

Om snöskottning är nödvändig skall minst 10 cm snö lämnas orört närmast takytan.

## Takcentrum Sverige AB

HK  
Box 42218  
SE126 17 Hägersten  
Besök: Västbergavägen 43  
Orgnr: 556553-7007

Kontor/Lager Göteborg  
Marieholmsgatan 54A  
SE415 02 Göteborg  
Tel: +46 725 86 56 00  
e-post: gbglager@takcentrum.se

HK  
Tel vxl: +46 8 89 01 09  
e-post: hk@takcentrum.se  
www.takcentrum.se